



ELEWACJA WSCHODNIA PUNKT FOTO 02



ELEWACJA PÓŁNOCNA-WIDOK NA BUDYNEK
DOSTAWIONY FOTO 01



ELEWACJA WSCHODNIA PUNKT FOTO 03



ELEWACJA WSCHODNIA PUNKT FOTO 04
WIDOCZNE ZAMUROWANE DRZWI



ELEWACJA WSCHODNIA OKNA "DO
WYMIANY" PUNKT FOTO 05



WIDOK NA DRZWI Z DESEK WYMIANA WG
WZORU NA FOTO 07 PUNKT FOTO 06



WIDOK NA DRZWI PRZEWIDZIANE DO
WYMIANY WG. WZORU ISTNIEJĄCEGO FOTO



PORÓWNANIE WYSOKOŚCI OTWORÓW
DRZWIOWYCH FOTO 08