



OKNO "WZORCOWE" PUNKT FOTO 09



DACH NAD BUDYNKIEM FOTO 11



ZBLIŻENIE CZĘŚCI ZAWALONEJ FOTO 12



GZYMS BUDYNKU DO ZACHOWANIA I
RENOWACJI FOTO 12



KOMIN BUDYNKU FOTO 13



PRZESTRZEŃ "ZA ŚCIANĄ" FOTO 14



WNĘTRZE POMIESZCZENIA 01 Z WIDOKIEM
NA STROP CEGLANY FOTO 15



WNĘTRZE POMIESZCZENIA 01 Z WIDOKIEM
NA ZAWALONE PRZEKRYCIE FOTO 16